




Плана предусмотрена 3Е-дямка. File 3Еkor5.sch

Включенные реле IN_F = 0 (L)
 Промыкающие I_CLK
 Занусь MR_R

1	UCC
2	MR_OUT
3	CLK_OUT
4	L_OUT

1	R - L0
2	K - LD

1	L.UCC
2	MR
3	CLK
4	LD






Схема БУОКА РЕЛЕ
 File R02.sch


От блока питания



От блока питания



От блока питания



R28 К индикатору, Вн-14, IDC-14






Схема согласования с датчиками токсичных газов





Схема согласования с датчиками горючих газов



Схема согласования с датчиками каналов 3 и 4




Схема согласования с датчиками каналов 5 и 6



1 <= 2

2 => 3





A4)

Ток. выход

X3	
+15V	20
PWM0	1

Ток. выход


X3	
+15V	21
PWM1	2

Ток. выход

X3	
+15V	22
PWM2	3

Ток. выход

X3	
+15V	23
PWM3	4



File OPT3SCH.sch

Плата OPT3.pcb "Ходбум-